



- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria I grado
- Liceo Classico Europeo EsaBac

Alla c. a. del DSGA Dott.ssa Mariarosaria Cirino

dei Collaboratori del DS
Dott.ssa Raffaella Oliverio e Prof.ssa Caprio Antonella

dei Collaboratori scolastici

all'A.A. Sig. Giacomo Ventura

A tutto il Personale ATA

Al Personale Docente ed Educativo

al RSPP Del Convitto Nazionale "B. Telesio"
Ing. Giuseppe Giovanni De Vito

Al sito web
All'Albo on line

Oggetto: Disposizioni volte a sanare tempestivamente le non conformità segnalate dal RSPP Ing. Giuseppe Giovanni De Vito – a.s. 2024/2025

Con la presente si trasmettono le disposizioni di cui all'oggetto che necessitano di interventi tempestivi di competenza :

1. Installare idonea segnaletica identificativa ai sensi del d.lgs 81/08, d.lgs 493/96 (anche su altri quadri elettrici) negli uffici amministrativi e nel locale cucina;
2. Fissare correttamente al muro gli armadi metallici siti nel Plesso Scolastico (Liceo Telesio) con ganci di tenuta ;
3. Verificare il **contenuto delle cassette di primo soccorso** ai sensi del DM 388/03
4. Installare almeno **1 cassetta di primo soccorso nei locali uffici del Convitto** e segnalare l'ubicazione della cassetta di primo soccorso con adeguata segnaletica
5. Verificare la competenza relativa alle manutenzioni e mantenimento in efficienza di **n. 2 defibrillatori** presenti nella Scuola (istituto, donatore, ente esterno, comune) in modo che risultino sempre funzionanti;

6. Fornire sistemi di protezione degli angoli (attraverso paraspigoli) e di ancoraggio delle finestre (tramite catenelle) affinché la finestre delle classi non cagionino pericolo o danno a causa dello spigolo vivo tagliente;
7. Installare correttamente la segnaletica *PUNTO di RACCOLTA* in maniera visibile ed identificativa;
8. Porre in essere misure (segnaletica e vigilanza) per mantenere libera e non ostruita l'uscita esterna dai Locali mensa (Via di fuga n.11 – uscita di emergenza prevista dal Piano di Evacuazione) e rimuovere i contenitori in prossimità della stessa uscita nei vani interni;
9. Affiggere segnaletica di *DIVIETO DI SOSTA* in corrispondenza del cancello di ingresso ad area necessaria ai mezzi di soccorso;
10. Installare la Segnaletica Obbligatoria indicante il *DIVIETO di FUMO* contenente il nominativo del Preposto al controllo;
11. In attesa dell'adeguamento della proprietà, per ciò che attiene ai termosifoni privi di manopola, predisporre copertura in materiale morbido e/o comunque un sistema temporaneo di protezione del corpo in ferro sporgente in materiale arrotondato.

Per la tempestiva attuazione delle suddette misure si dispone, pertanto, l'acquisto di quanto necessario per l'esecuzione di tutti gli adeguati correttivi (segnaletica, pomelli, paraspigoli, catenelle ecc.).

Al fine di rendere il Personale in servizio in grado di ricoprire le funzioni di competenza relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per ciò che attiene alla corretta **Formazione dei dipendenti**, si dispone altresì l'avvio delle procedure previste per l'attivazione dei corsi di formazione, sia che si tratti di quanto di competenza del RSPP, sia in caso di incarico ad esperti esterni. Di seguito si riporta quanto segnalato dal RSPP ai sensi della normativa vigente e prescritto per la formazione del personale di questa Istituzione scolastica semiconvittuale:

- **Tutti i dipendenti** devono aver seguito corso di formazione base + specifico di **4h + 8h** e poi aggiornamento **quinquennale di 6h**;
- Gli **Addetti Antincendio Livello 2 (ex rischio MEDIO)** – devono aver seguito corso di formazione di **8h** (con esame per idoneità tecnica presso il Comando dei VV.FF se si superano le 300 persone presenti) e poi aggiornamento **triennale di 5h**
- Gli **Addetti al Primo Soccorso** devono aver seguito corso di formazione di **12h** e poi aggiornamento **Triennale di 4h**;
- I **Preposti** (DSGA, I Collaboratore, Referente di Plesso, Responsabile Laboratorio, Docenti Ed. Motoria e Scienze Motorie))devono aver seguito Corso di formazione di **8h** (aggiuntiva oltre alla formazione prevista per tutti i dipendenti di cui al primo punto) e poi aggiornamento **quinquennale di 6h** ;
- Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** - *eletto dai lavoratori e non designato dal Dirigente* - deve aver seguito corso di formazione di **32h** e poi aggiornamento **annuale di 8h** ;
- Per la persona designata come **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP (basta 1 interno)** deve aver seguito corso di formazione composto da modulo A (**28h**) e modulo B (**24h**) e poi aggiornamento quinquennale di **20h**;

- per chi lavora in **CUCINA e nel REFETTORIO**:
 - **Corso per ALIMENTARISTI** (Corso HACCP), per **Personale Alimentarista** (ex libretto sanitario) si intende il personale che opera nell'ambito della ristorazione addetto alla produzione, **preparazione, manipolazione**, deposito, trasporto, **somministrazione** e vendita di prodotti alimentari. Il corso di **Categoria A** ha una durata di **8 ore** ed è rivolto a coloro che manipolano gli alimenti come ad es. i cuochi; Il corso di **Categoria B** ha una durata di **4 ore** ed è rivolto a coloro che non manipolano gli alimenti ma sono soggetti alla loro somministrazione; l'aggiornamento è variabile per Regione: **in Calabria** ha **validità triennale**, così come stabilito dal Decreto della Regione Calabria n. 98/2007 e dal Decreto della Regione Calabria n. 28/2012.

Ad ogni buon fine, si allega alla presente copia del documento illustrativo redatto, a seguito di sopralluoghi, dal RSPP del Convitto Nazionale "B. Telesio" Ing. Giuseppe Giovanni De Vito e contenente la descrizione analitica delle non conformità rilevate.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Miriam Curti





Convitto Nazionale "Bernardino Telesio"

Via Salita Liceo, 29 - 87100 Cosenza tel.e fax +39.0984.21171 - C.f. 80005530789
www.convittionazionalecosenza.edu.it - csvc01000e@istruzione.it - csvc01000e@pec.istruzione.it

- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria I grado
- Liceo Classico Europeo EsaBac



**PRINCIPALI NON CONFORMITA' RISCONTRATE
NEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI ad Ottobre 2024
di competenza dell'ISTITUTO SCOLASTICO**

Anno Scolastico 2024/2025

PRINCIPALI NON CONFORMITA' RISCONTRATE e DA SANARE

di competenza dell'ISTITUTO SCOLASTICO

Legenda

Priorità				Tempi
BASSA	X			da verificare e/o sanare e/o programmare nel medio periodo (max 6 mesi)
MEDIA		X		da verificare e/o sanare e/o programmare nel breve periodo (max 3 mesi)
ALTA			X	da verificare e/o sanare e/o programmare immediatamente

N.B. i tempi di intervento sono una indicazione e derivano dalla combinazione della probabilità che l'evento analizzato avvenga e dalla stima del danno che la NON CONFORMITA' riscontrata può potenzialmente causare alla popolazione scolastica (docenti, ATA, alunni, pubblico esterno)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	SEGNALETICA Quadri Elettrici UFFICI Amm.vi	ASSENZA di Segnaletica obbligatoria presso i QUADRI ELETTRICI	X			Installare idonea Segnaletica identificativa ai sensi del D.Lgs 81/08, D.Lgs 493/96 (anche su altri quadri elettrici se mancante)	ISTITUTO
	 QUADRO ELETTRICO  IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE È VIETATO: ● Eseguire lavori su impianti sotto tensione. ● Toccare gli impianti se non si è autorizzati. ● Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.  NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche						UFFICI AMMINISTRATIVI


AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	SEGNALETICA Quadri Elettrici CUCINA	ASSENZA di Segnaletica obbligatoria presso i QUADRI ELETTRICI	X			Installare idonea Segnaletica identificativa ai sensi del D.Lgs 81/08, D.Lgs 493/96 (anche su altri quadri elettrici se mancante)	ISTITUTO
	 LOCALE CUCINA QUADRO ELETTRICO  IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE È VIETATO: ● Eseguire lavori su impianti sotto tensione. ● Toccare gli impianti se non si è autorizzati. ● Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.  NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche						

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	ARMADIETTI e SCAFFALATURE negli UFFICI Amministrativi	Rischio Ribaltamento per mancato fissaggio degli armadietti al muro		X		Fissare correttamente al muro gli armadi metallici a vetrata frontale con ganci di tenuta (esempio sotto in foto)	ISTITUTO
							

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	ARMADIETTI e SCAFFALATURE nel Plesso Scolastico	Rischio Ribaltamento per mancato fissaggio degli armadietti al muro		X		Fissare correttamente al muro gli armadi metallici a vetrata frontale con ganci di tenuta (esempio sotto in foto)	ISTITUTO
							

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	Cassetta di Primo Soccorso	VERIFICA della presenza nei vari AMBIENTI dell'ISTITUTO di Cassetta di primo soccorso provvista di idoneo contenuto		X		Provvedere a VERIFICARE il contenuto della Cassetta di Primo Soccorso ai sensi del DM 388/03 INSTALLARE almeno 1 cassetta di primo soccorso nei Locali Uffici del Convitto. SEGNALARE L'UBICAZIONE della CASSETTA di PRIMO SOCCORSO con ADEGUATA SEGNALETICA (esempio in foto)	ISTITUTO
	    PLESSO SCOLASTICO CUCINA PALESTRA SEGNALETICA IDENTIFICATIVA						

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	DAE Defibrillatore	Potenziale assenza di verifiche periodiche e manutenzione programmata		X		Provvedere a VERIFICARE di chi è la competenza relativa alle manutenzioni e mantenimento in efficienza del defibrillatore (Istituto, donatore, ente esterno, Comune) in modo che risulti sempre funzionante	ISTITUTO
	 PIANO TERRA  REFETTORIO						


AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	Serramenti di alcune classi	La FINESTRE delle classi essendo datate (alluminio anodizzato) ed aprendo verso l'INTERNO arrecano un RISCHIO potenziale di CONTUSIONE con lo SPIGOLO VIVO TAGLIANTE del SERRAMENTO da parte degli STUDENTI		X		Predisporre delle azioni di mitigazione del rischio quali: • copertura in materiale morbido e/o comunque un sistema temporaneo di protezione in materiale arrotondato dello spigolo sporgente • spostare per quanto possibile la posizione del banco degli studenti più prossimi alla finestra mantenendo comunque la distanza minima per non restringere le vie di fuga E' necessario prevedere dei sistemi di protezione degli angoli o dei sistemi di ancoraggio delle finestre quando aperte con catenelle da fissare tra il muro e l'infisso o tra infisso ed infisso	ISTITUTO
							Esempio di ancoraggio a catenella Esempio di paraspigolo angolare

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
ESTERNO	SEGNALETICA PUNTO di RACCOLTA	SEGNALETICA ASSENTE ESTERNO della STRUTTURA ZONA UFFICI	X			Installare correttamente la SEGNALETICA in maniera visibile ed identificativa , ai sensi del D.Lgs 81/08, D.Lgs 493/96, all'ESTERNO della SCUOLA nel PUNTO IDENTIFICATO nella PROGETTAZIONE ANTINCENDIO In ogni caso un punto esterno alla struttura da verificare	ISTITUTO
	 						

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
ESTERNO	Uscita di Emergenza dal Refettorio Via di FUGA n. 11	Ostruzione dell'Uscita di emergenza per la presenza di auto parcheggiate		X		E' necessario mantenere sgombra l'uscita dal Refettorio (VIA di FUGA n, 11) in quanto indicata nel Piano di Evacuazione come uscita di emergenza. Sia esternamente (machine) che internamente (ostruzioni varie)	ISTITUTO
							
							
							
VISTA DA ESTERNO del PIAZZALE			VISTA DELL'USCITA da REFETTORIO			VISTA da INTERNO USCITA n. 11	

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
ESTERNO	Accesso alla corte interna del Plesso da CANCELLO dedicato	Potenziale OSTRUZIONE del Cannello di ingress ad area necessaria ai Mezzi di Soccorso		X		E' necessario mantenere sgombro l'ingresso da tale cancello in quanto necessario per eventuale ACCESSO di Mezzi di Soccorso (ambulanza o Vigili del Fuoco). VIGILARE ed AFFIGGERE SEGNALETICA di DIVIETO di SOSTA	ISTITUTO
							

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	SEGNALETICA DIVIETO DI FUMO	VERIFICA ADEGUATEZZA della Segnaletica Obbligatoria indicante il DIVIETO di FUMO (Nominativo del Preposto al Controllo)	X			Verificare che ovunque sia installata idonea Segnaletica identificativa (Refettorio, Uffici amministrativi, Area didattica) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 (come modificata dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306) e soprattutto che la persona incaricata del controllo sia indicata sul cartello e sia in Servizio nell'Anno Scolastico in corso presso il Convitto.	ISTITUTO
	  						

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	Termosifoni	La manopola di regolazione per la valvola del termosifone risulta NON PRESENTE con un Rischio di contusione in caso di URTO accidentale con l'elemento sporgente. Problematica riscontrante su più termosifoni nell'intero area dell'istituto		X		IN ATTESA dell'ADEGUAMENTO della PROPRIETA' predisporre copertura in materiale morbido e/o comunque un sistema temporaneo di protezione in materiale arrotondato del corpo in ferro sporgente	ISTITUTO
	 Piano Terra, Primo e Secondo nell'area occupata dal CONVITTO limitrofa al CORTILE ARCHI di CIACCIO DA INSTALLARE						

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
INTERNO	Planimetria di esodo	Assenza di Affissione, nei locali del CONVITTO ove sono presenti gli UFFICI AMMINISTRATIVI, di Planimetria di evacuazione ai sensi dei DD.MM. del 01,02 e 03 Settembre 2021 (ex DM 10.03.98) con indicazione dei presidi antincendio, del Quadro elettrico, delle uscite di emergenza, della cassetta di primo soccorso, delle vie di fuga e del punto di raccolta		X		Provvedere a Richiedere alla PROVINCIA le planimetrie della sede in formato DWG al fine di poter redigere i piani di esodo	ISTITUTO
							

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA' RILEVATI	PRIORITA' di INTERVENTO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA
			BASSA	MEDIA	ALTA		
----	Formazione dei DIPENDENTI	Verificare la formazione scaduta o non effettuata			X	Individuare le figure, PROGRAMMARE i corsi e CALENDARIZZARE entro l'A.S. 2024-2025	ISTITUTO
	Tutti i dipendenti devono aver seguito corso di formazione base + specifico di 4h + 8h e poi aggiornamento quinquennale di 6h - Gli Addetti Antincendio Livello 2 (ex rischio MEDIO) – devono aver seguito corso di formazione di 8h (con esame per idoneità tecnica presso il Comando dei VV.FF se si superano le 300 persone presenti) e poi aggiornamento triennale di 5h - Gli Addetti al Primo Soccorso devono aver seguito corso di formazione di 12h e poi aggiornamento Triennale di 4h - I Preposti (DSGA, Vicepreside, Referente di Plesso, Responsabile Laboratorio, Docente Motoria) devono aver seguito Corso di formazione di 8h (aggiuntiva oltre alla formazione prevista per tutti i dipendenti di cui al primo punto) e poi aggiornamento quinquennale di 6h - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - <i>eletto dai lavoratori e non designato dal Dirigente</i>- deve aver seguito corso di formazione di 32h e poi aggiornamento annuale di 8h - Per la persona designata come Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP (basta 1 persona interna) deve aver seguito corso di formazione composto da modulo A (28h) e modulo B (24h) e poi aggiornamento quinquennale di 20h INOLTRE per chi lavora in CUCINA e nel REFETTORIO: Corso per ALIMENTARISTI (Corso HACCP) Per Personale Alimentarista (ex libretto sanitario) si intende il personale che opera nell'ambito della ristorazione addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari. - Il corso di Categoria A ha una durata di 8 ore ed è rivolto a coloro che manipolano gli alimenti come ad es. i cuochi - Il corso di Categoria B ha una durata di 4 ore ed è rivolto a coloro che non manipolano gli alimenti ma sono soggetti alla loro somministrazione - Aggiornamento variabile per Regione: in Calabria ha validità triennale, così come stabilito dal Decreto della Regione Calabria n. 98/2007 e dal Decreto della Regione Calabria n. 28/2012.						

Cosenza 12.11.2024

R.S.P.P. Ing. Giuseppe Giovanni De Vito

